

La Paeria recurrirá a expertos antes de retirar los nombres franquistas de las calles | PÁG.7

PROPONEN RECONSTRUIR EL PUEBLO DE BASSELLA. La alcaldesa del municipio de Bassella quiere recuperar el antiguo núcleo que lleva el mismo nombre | PÁG.7

EN EL BANQUILLO
Descartan aplicar la doctrina Botín a la infanta | PÁG.14



La **M**añana www.lamanyana.cat

DIRECTOR: JR RIBÉ

SÁBADO 30

ENERO DE 2016

AÑO: LXXVIII · NÚM: 26.532 · Precio: 1,30€



Se hunde el campanario de Rosselló tras un mes con grietas

El consistorio informó al Bisbat, que analizaba la estructura

La alerta de los técnicos evitó que se produjeran víctimas

EL VÍDEO QUE SE HIZO VIRAL. El hundimiento del campanario fue captado con su móvil por la arquitecta municipal, Noemí Banyeres, en un vídeo que arrasó en las redes sociales y que puede reproducirse con este código QR.

TEMA DEL DIA PÁG. 3 - 4



Nascut de la boira.

Neix el nou concessionari Citroën de Lleida. **MOTORNIX.** És nou, és de sempre.

Tel. 973 212 020. Av. de les Garrigues, 40, 25001 Lleida



S'ensfondra el campanar de Rosselló en el que hi havien esquerdes des de fa un mes

L'ensorrament no va causar ferits però va obligar a desallotjar dues famílies de les cases properes a l'església per precaució

El monument més característic del municipi de Rosselló, el campanar de l'església, es va ensorrar ahir. Fa tres setmanes, va aparèixer una esquerda a la torre. De moment es desconeix la causa.

SANDRA CADALSO

@sandracadalso

Rosselló



El campanar de l'església de Sant Pere de Rosselló es va esfondrar ahir quan passaven quinze minuts de les onze del matí. Els Bombers van informar que no hi va haver ferits ni persones atrapades per l'esfondrament el qual va estar presenciat per diversos testimonis. L'ensorrament va provocar danys materials a l'interior de l'església i a un dels edificis propers.

Cinc dotacions es van desplaçar per fer tasques de sanejament i retirar les pedres que van quedar desestabilitzades mentre encara hi havia risc de desprendiments. Els Mossos també es van desplaçar al lloc per tal realitzar tasques de seguretat. No consta que s'estigués portant a terme cap actuació al campanar ni a l'església en el moment que ha tingut lloc l'esfondrament.

L'alcalde de Rosselló, Josep Abad, va explicar que fa tres setmanes, tècnics municipals van observar una esquerda al campanar de grans dimensions i llavors van traslladar al Bisbat de Lleida la seva preocupació i alarma perquè havia sorgit d'un dia per l'altre. "Ràpidament vam acordonar la zona amb tanques i cada dia es feia seguiment de l'estat de la torre", va afegir Abad. Des d'aleshores, el bisbat ha fet un seguiment i va enviar enginyers estructuristes d'Argèlia per analitzar l'esquerda i adoptar mesures al respecte.

Això no obstant, Josep Abad va dir que ahir al matí els agents municipals van veure que havia



FOTO: Selena García / Imatge de la torre del campanar de l'església de Sant Pere de Rosselló ja a terra després d'esfondrar-se

LES CLAUS DE L'ESFONDRA

FA TRES SETMANES ES VA DETECTAR UNA ESQUERDA, a la torre del campanar de l'església. Però les causes de l'esfondrament es desconeixen.

DUES FAMÍLIES ES VAN DESALLOTJAR per seguretat quan va caure la primera pedra

del campanar. Una hora i mitja més tard es va desplomar tota la torre.

LA CAIGUDA DE LA TORRE VA TRENAR una canonada de gas, que va provocar una petita fuga de gas. Ràpidament els tècnics van tallar el servei i el Bombers van neutralitzar la fuga.

NOMÉS ES VAN PROVOCAR DANYS MATERIALS, cap persona va resultar ferida ni es va quedar atrapada.

EL BISBAT DE LLEIDA ESTAVA A L'ESPERA dels informes dels especialistes per trobar una solució a l'esquerda que havia sortit a la torre del campanar.

caigut una llosa de "dimensions considerables, d'entre uns 20 o 25 quilos," que va crear alarma i va desallotjar immediatament tota la plaça i les dues famílies dels dos edificis que hi ha més a prop del campanar. "Al cap d'una hora es va esfondrar sense provocar ferits", va dir l'alcalde.

El rector de l'església, Víctor

Manuel Espinosa, va lamentar que estaven a l'espera dels informes dels estructuristes del bisbat per trobar solucions a l'esquerda que havia sorgit. En aquest sentit, va admetre que sabien que l'afectació real era important però que ningú "es podia imaginar que el campanar s'ensorraria tan aviat".

L'església de Sant Pere es va

construir entre els anys 1756 i 1760, és propietat del Bisbat de Lleida i s'han fet manteniments de forma esporàdica. El darrer, fa aproximadament un any, va consistir en una rehabilitació de la façana de l'església.

Ara s'haurà d'habilitar un altre espai per poder realitzar les celebracions religioses.

Les famílies desallotjades tornen a casa després de l'ensurt

Les dues famílies desallotjades per precaució ahir abans que s'esfondrés el campanar de l'església de Sant Pere de Rosselló, ja van poder tornar a casa ahir a la tarda. Després que els operaris haguessin retirat la runa, els tècnics del consistori van entrar a l'edifici danyat per comprovar l'afectació real. L'alcalde de Rosselló, Josep Abad, va explicar que, segons els tècnics, no hi ha hagut afectació en l'estructura de l'edifici i que els danys es limiten a la façana, concretament un dels balcons.

L'incident causa gran expectació entre els veïns

Molts veïns del municipi de Rosselló es van quedar sorpresos ahir al migdia al veure com la torre del campanar de l'església es va esfondrar de cop. Altres es preguntaven que havia passat quan al arribar al poble van veure que no hi havia el campanar.

Entre els curiosos que es van desplaçar fins al lloc per veure que havia passat a la plaça de l'Església, hi havien unes nenes il·lusionades perquè es van emportar una pedra del campanar com a record. "Són les últimes nenes que han fet la comunió amb aquest campanar. A més, ens ha dit el mossèn que enguany no es podran fer comunions a Rosselló per l'estat en com ha quedat l'edifici de l'església", van afegir la mare d'una de les nenes.

També es va apropar el propietari d'un dels pisos de l'edifici afectat per l'ensorrament. "El dijous a les onze vam estar mirant el pis per llogar-lo. Hem tingut molta sort de no trobar-nos dins del pis, ja que ens hem quedat sense balcó", va afegir el propietari.



FOTO: Selena García / Imatge d'una excavadora fessant la runa al camió de l'empresa encarregada de netejar la plaça de l'Església



FOTO: Selena García / Imatges de l'edifici del costat de l'església afectat per l'esfondrament i de la campana de Rosselló entre la runa



FOTO: Radio Rosselló / Imatge de l'interior de l'església després de caure la torre del campanar



FOTO: Selena García / L'ensorrament del campanar va crear una gran expectació entre els veïns del municipi de Rosselló